

アフターサービス伝票

《① お客さま控》

保証	内・外	無償	有償
定期	要請	その他	()

納入年月日	機種	機番
年 月 日	NK-815T 2台	下記
実施日	バンドサイズ	販売店
27年7月6日 16時00分~17時00分		

修理内容	修理・交換した部品	交換部品	記号
接着不良	ヒーター テンション部配線		
途中結末	シューター SOL 1・2・3 S W 類		
正転不良	プレス ローラー ベアリング		
バンド詰まり	アーチ リール 電装		
その他修理			

点検・修理項目記号	良	レ	調整	A	修理	△	調査
	交換	×	要交換	※	掃除	C	
●故障連絡の内容							受信
点検							年 月 日

●サービスの内容(点検・調整・修理・部品交換・掃除)
 NK-815T No.815112 2007年
 動作確認、ヘッドクランク°上下動作シャフトへグリスアプ°
 GOTバッテリー低下の為交換の必要が有ります。
 NK-815T No.815077 2006年
 動作確認、ヘッドクランク°上下動作シャフトへグリスアプ°

●お客さまへのお願い

●備考

部品番号	ロットNo.	部 品 名	数量	単 価	金 額

ストラパック製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。弊社では「安心して使える製品」をめざして、日々さらなる改良の可能性を探っています。お客さまからのクレーム・ご意見・ご要望はそのための最良の資料です。今後ともお気付きの点がございましたら、ぜひアフターサービスマンにお申しつけ下さい。

担当者 事業所 大阪支店
小田原

部品代小計
基本料金
割増料金
交通費
合 計



※表示されている金額には、消費税額は含んでおりません。